Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Service suisse d'enquête de sécurité SESE

Bureau d'enquête

Recommandation de sécurité No. 17

Date de la publication	02.05.2013
No. reg. du rapport final	12012901
Déficit de sécurité	Le 29 janvier 2012, lors de la course de service avant la mise en service de l'installation, le pylône n°17 du télésiège à quatre places Turren-Schönbüel a été arraché. Dans la foulée, quatre sièges se sont restés bloqués dans les mâts 15-16. Le câble a déraillé. Le manteau neigeux qui s'était mis en mouvement lentement a arraché le socle du pylône n°17. Lors de la construction de l'installation, la stabilité générale du terrain dans les environs du pylône n°17 n'a pas été analysée. Seul la pression locale exercée sous le socle du pylône n°17 a fait l'objet d'une analyse. La stabilité de la falaise, en fonction des couches de limon rencontrées, était déjà fragile sans la présence du pylône.
Recommandation de sécurité	Au regard des conditions géologiques locales, (profondeur de la roche, mauvaises propriétés des roches, stabilité douteuse de la falaise) le pylône n°17 ne devrait pas être réimplanté au même endroit.
Etat de l'implémentation	La recommandation de sécurité a été réalisée. La capacité de l'installation a été réduite de 25% par rapport au nombre initial de sièges. Il a ainsi été possible de renoncer à la pose du pylône 17. L'exploitation de l'installation a été suspendue par décision de l'OFT du 26.03.2013 pour déficit de sécurité d'exploitation.
Rapport final concernant la recommandation de sécurité	Schlussbericht

Service suisse d'enquête de sécurité SESE
3003 Berne
Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01
info@sust.admin.ch
www.sust.admin.ch