



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Sonderlandeplatz Dierdorf (EDRW), Deutschland,  
17. Oktober 2021, 13:22 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** D-KDEU

**Muster:** Scheibe Aircraft, SF 25C «Falke»

**Halter:** Luftsportverein Neuwied e.V., Flugplatz, 56269 Dierdorf, Deutschland

**Eigentümer:** Luftsportverein Neuwied e.V., Flugplatz, 56269 Dierdorf, Deutschland

**Fluglehrer:** 1

**Flugschülerin:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

**Betriebsart:** Schulung

**Startort:** Sonderlandeplatz Dierdorf (EDRW), Deutschland

**Ziel:** Sonderlandeplatz Dierdorf (EDRW), Deutschland

### Schäden:

**Besatzung:** Keine

**Passagiere:** Keine

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Schwer beschädigt

**Drittschaden:** Keine

**Kurzbeschreibung:** Während des Startlaufes kam der Motorsegler von der Pistenachse ab und prallte nach dem Abheben mehrmals im angrenzenden Wiesland auf. Kurz darauf kollidierte das Flugzeug mit einem Baum und kam zum Stillstand.

**Bemerkungen:** Aus Befangenheitsgründen delegierte die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Deutschland die Untersuchung an die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST).

Bern, 11. November 2021