



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Conthey (VS), 22 juillet 2021, 15h40 LT

Aéronef

Immatriculation: D-MANS
Type: Alisport, Silent 2 Electro
Exploitant: Privé
Propriétaire: Privé

Pilote: 1

Passagers: Aucun

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)
Type d'exploitation: Privé
Lieu de départ: Aérodrome de Thoune (LSZW)
Destination: Aérodrome de Thoune (LSZW)

Dommages:

Equipage: Mortellement blessé
Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Détruit
Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Le planeur ULM à moteur électrique s'est écrasé dans une pente abrupte et boisée lors d'un vol à voile de distance.

Berne, 14 septembre 2021