



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Zweisimmen Flugplatz (LSTZ) (BE), 25. Juli 2020, 15:52 LT

### Luftfahrzeug

**Immatrikulation:** HB-1796  
**Muster:** Alexander Schleicher Segelflugzeugbau, ASK 23 B  
**Halter:** Segelfluggruppe Olten, Postfach , 4600 Olten  
**Eigentümer:** Segelfluggruppe Olten, Postfach , 4600 Olten

**Pilot:** 1

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** Zweisimmen Flugplatz (LSTZ)  
**Ziel:** Zweisimmen Flugplatz (LSTZ)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine  
**Passagiere:** Keine  
**Drittpersonen:** Keine  
**Luftfahrzeug:** Stark beschädigt  
**Drittschaden:** Keiner

**Kurzbeschreibung:** Bei einem Start im Flugzeugschlepp fing das Segelflugzeug unmittelbar nach dem Abheben um die Querachse zu oszillieren und schlug mehrmals hart auf der Piste auf. Der Pilot klinkte das Schleppseil aus und landete das Segelflugzeug neben der Piste in einem Wiesland.

Bern, 24. August 2020