



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport de Sion (LSGS), 20 février 2020, 17 h 30 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-2360

Type: DIAMOND HK 36 TTC

Exploitant: Vol à voile Club Valais, route de l'Aéroport, 1950 Sion

Propriétaire: Vol à voile Club Valais, route de l'Aéroport, 1950 Sion

Pilote: 1

Passager: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules* – VFR)

Type d'exploitation: Privé

Lieu de départ: Aéroport de Sion (LSGS)

Destination: Aéroport de Sion (LSGS)

Dommages:

Equipage: Légèrement blessé

Passagers: Indemne

Tierces personnes: ---

Aéronef: Fortement endommagé

Dégâts au sol: Arbre et barrière d'enceinte endommagés

Brève description: En courte finale pour la piste 25, le motoplaneur heurte un arbre et finit sa course contre la barrière d'enceinte.

Berne, 9 juillet 2020