



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalles ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Flugplatz Mollis (LSMF), 27. Mai 2017, 16:43 LT

### Luftfahrzeug 1

#### Schleppflugzeug:

**Immatrikulation:** HB-EZX  
**Muster:** Avions Pierre Robin S.A DR 400/180 R  
**Halter:** Segelfluggruppe Glarnerland, Postfach 10, 8753 Mollis  
**Eigentümer:** Segelfluggruppe Glarnerland, Postfach 10, 8753 Mollis

**Pilot:** Schweizer Bürger, Jahrgang 1955

**Passagiere:** ---

**Flug:** **Flugregeln:** Sichtflugregeln (*visual flight rules* – VFR)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** LSMF  
**Ziel:** LSMF

**Schäden:** **Besatzung:** 1, schwer verletzt  
**Passagiere:** ---  
**Drittpersonen:** ---  
**Luftfahrzeug:** Zerstört  
**Dritte:** Geringer Flurschaden

### Luftfahrzeug 2

#### Segelflugzeug:

**Immatrikulation:** HB-1714  
**Muster:** Alexander Schleicher OHG Segelflugzeugbau ASW 19 B  
**Halter:** Segelfluggruppe Glarnerland, Postfach 10, 8753 Mollis  
**Eigentümer:** Segelfluggruppe Glarnerland, Postfach 10, 8753 Mollis

**Pilot:** Schweizer Bürger, Jahrgang 1964

**Flug:** **Flugregeln:** Sichtflugregeln (*visual flight rules* – VFR)  
**Betriebsart:** Privat  
**Startort:** LSMF  
**Ziel:** LSMF

**Schäden:** **Besatzung:** 1, leicht verletzt  
**Passagiere:** ---  
**Drittpersonen:** ---  
**Luftfahrzeug:** Leicht beschädigt  
**Dritte:** Geringer Flurschaden

**Kurzbeschreibung:** Während des Schleppstarts von der Piste 01 in Mollis drehte das Schleppflugzeug im Anfangssteigflug nach links ab und kollidierte mit dem Boden. Das Segelflugzeug landete im Geradeausflug am Pistenende.