



## RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

**Lieu, date et heure:** Aéroport Lausanne "La Blécherette" (LSGL) (VD), 30 juillet 2020, 19h00 LT

### Aéronef

**Immatriculation:** HB-KLT  
**Type:** Robin Aircraft, Robin DR 400/160  
**Exploitant:** Air-Club d'Yverdon-les-Bains, chemin de l'Aérodrome 2, 1400 Yverdon-les-Bains  
**Propriétaire:** Air-Club d'Yverdon-les-Bains, chemin de l'Aérodrome 2, 1400 Yverdon-les-Bains

**Pilote:** 1

**Passagers:** 2

### Vol:

**Règles de vol:** Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules* – VFR)  
**Type d'exploitation:** Privé  
**Lieu de départ:** Aéroport d'Annecy (LFLP)  
**Destination:** Aéroport Lausanne "La Blécherette" (LSGL)

### Dommages:

**Equipage:** Aucun  
**Passagers:** Aucun  
**Tierces personnes:** Aucun  
**Aéronef:** Fortement endommagé  
**Dégâts au sol:** Aucun

**Brève description:** L'avion rebondit lors de l'atterrissage en piste 18 et le train d'atterrissage avant se brise.

Berne, 17 août 2020