



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service d'enquête suisse sur les accidents annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport Lausanne La Blécherette LSGL,
05 octobre 2014, 13:21 LT

Aéronef:

Immatriculation: HB-MIP
Type: Bücker Jungmeister, Bü 133 C
Exploitant: Privé
Propriétaire: Privé

Pilote: Citoyen suisse, né en 1958

Passagers: ---

Vol:

Règles de vol: VFR
Catégorie de vol: Privé
Lieu de départ: Lausanne LSGL
Destination: Lausanne LSGL

Dommages:

Equipage: Indemne
Passagers: ---
Tierces personnes: ---
Aéronef: Fortement endommagé
Dégâts au sol: ---

Brève description: Après l'atterrissage sur la piste 18, l'avion dévie sur la gauche pour s'immobiliser sur le dos au bord de la bande herbeuse