



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport de Sion (LSGS) (VS), 24 octobre 2021, 14h28 LT

Aéronef

Immatriculation: HB-SAP

Type: Avions Mudry et Cie, Cap 10B

Exploitant: Groupe de Vol à Moteur Sion, Aéro-Club du Valais, route de l'Aéroport 60, 1950 Sion

Propriétaire: Groupe de Vol à Moteur Sion, Aéro-Club du Valais, route de l'Aéroport 60, 1950 Sion

Pilote: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol a vue (*Visual Flight Rules – VFR*)

Type d'exploitation: Privé

Lieu de départ: Aéroport de Sion (LSGS)

Destination: Aéroport de Sion (LSGS)

Dommages:

Equipage: Aucun

Passagers: Aucun

Tierces personnes: Aucun

Aéronef: Légèrement endommagé

Dégâts au sol: Lampe de la voie de roulage endommagée

Breve description: Lors de l'atterrissage, l'avion a quitté latéralement la piste et a endommagé une lampe de la voie de roulage.

Berne, le 1^{er} Décembre 2021