



Summarischer Bericht

Bezüglich des vorliegenden Unfalls oder schweren Vorfalles wurde eine summarische Untersuchung gemäss Art. 46 der Verordnung über die Sicherheitsuntersuchung von Zwischenfällen im Verkehrswesen (VSZV) durchgeführt. Dieser Bericht wurde mit dem Ziel erstellt, dass aus dem vorliegenden Zwischenfall etwas gelernt werden kann.

Luftfahrzeug	Diamond DA40 NG	HB-SDK		
Halter	Avilù SA, Aeroporto di Lugano, 6982 Agno			
Eigentümer	Avilù SA, Aeroporto di Lugano, 6982 Agno			
Pilot	Italienischer Staatsangehöriger, Jahrgang 1981			
Ausweis	Privatpilotenlizenz für Flugzeuge (<i>Private Pilot Licence Aeroplane – PPL(A)</i>) nach der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (<i>European Aviation Safety Agency – EASA</i>)			
Flugstunden	insgesamt	234 h	während der letzten 90 Tage	3:56 h
	mit dem Unfallmuster	220 h	während der letzten 90 Tage	3:56 h
Ort	Flugplatz Samedan (LSZS)			
Koordinaten	---	Höhe	---	
Datum und Zeit	26. Februar 2017, 13:40 LT (LT = UTC + 1 h) Alle Angaben in diesem Bericht in Lokalzeit			
Betriebsart	Privat			
Flugregeln	Sichtflugregeln (<i>Visual Flight Rules – VFR</i>)			
Flugphase	Landung			
Unfallart	Kontrollverlust mit anschliessendem Überrollen der seitlichen Pistenbegrenzung			
Abflugort	Flugplatz Lugano (LSZA)			
Bestimmungsort	Flugplatz Samedan (LSZS)			

Personenschaden	Besatzung	Passagiere	Drittpersonen
Leicht verletzt	0	0	0
Nicht verletzt	1	1	-
Schaden am Luftfahrzeug	Stark beschädigt	Fahrwerk und Rumpf	
Drittschaden	Keiner		

Hergang

Nach dem Zurückprallen bei der Landung (*bounced landing*) drehte sich das Flugzeug beim zweiten Bodenkontakt brüsk nach links. Die Differentialbetätigung der Bremsen brachte das Flugzeug dazu, zuerst wieder nach rechts zu drehen und anschliessend nach links. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug verloren, und liess das Flugzeug gegen die seitlichen Begrenzungen der Piste ausrollen. Das Flugzeug kam kurz ausserhalb der Piste, in einem schneebedeckten Feld zum Stillstand.

Bern, 6. Juni 2017

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle