



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Mollis Flugplatz (LSMF), 31. Mai 2018, 09:45 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-WYD

Muster: Remos GX

Halter: Ecoplanes.ch, Postfach 232, 8753 Mollis

Eigentümer: Data Drive AG, Rosengartenstrasse 11, 8608 Bubikon

Pilot: Schweizer Staatsangehöriger, Jahrgang 1986

Passagiere: Keine

Flug:

Flugregeln: VFR

Betriebsart: Schulung

Startort: Mollis Flugplatz (LSMF)

Ziel: Mollis Flugplatz (LSMF)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Schwer beschädigt

Drittschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Bei einer Landung mit anschliessendem Durchstarten (*touch and go*) verlor der Pilot die Kontrolle über das auf der Piste rollende Flugzeug. Das Flugzeug überrollte den linken Pistenrand und überschlug sich.