



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

**Ort, Datum und Zeit:** Flughafen Bern (LSZB) (BE), 4. März 2021, 15:10 LT

### Luftfahrzeug

**Immatriculation:** HB-WZB

**Muster:** Breezer Aircraft GmbH & Co. KG, B600

**Halter:** Data Drive AG, Rosengartenstrasse 11, 8608 Bubikon

**Eigentümer:** Data Drive AG, Rosengartenstrasse 11, 8608 Bubikon

**Pilot:** 1

**Passagiere:** 0

### Flug:

**Flugregeln:** Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

**Betriebsart:** Schulung

**Startort:** Flugplatz Mollis (LSMF)

**Ziel:** Flughafen Bern (LSZB)

### Schäden:

**Besatzung:** Keine

**Passagiere:** Keine

**Drittpersonen:** Keine

**Luftfahrzeug:** Stark beschädigt

**Drittschaden:** Keine

**Kurzbeschreibung:** Das Flugzeug hob nach der Landung wieder ab setzte in der Folge mehrere Male hart auf der Piste auf. Dabei knickte das Bugfahrwerk ein. Das Flugzeug kam auf der Piste zum Stillstand.

Bern, 12. März 2021