



RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare contiene un riassunto provvisorio della dinamica dell'incidente, senza pretese di completezza né esame del decorso dello stesso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza annuncia l'apertura di una inchiesta.

Luogo, data, ora: Fontane, Gemeinde Vergeletto (TI), 16. giugno 2020, 15.30 LT

Aeromobile

Immatricolazione: HB-ZNZ

Tipo: AIRBUS HELICOPTERS, AS 350 B3

Detentore: Tarmac Aviation SA, Via Aeroporto , 6982 Agno

Proprietario: Tarmac Aviation SA, Via Aeroporto , 6982 Agno

Pilota: 1

Assistente di volo: 1

Volo:

Regole di volo: Regole di volo a vista (*Visual Flight Rules – VFR*)

Categoria di volo: Lavoro aereo

Luogo di decollo: Fontane, Comune Vergeletto (TI)

Destinazione: Fontane, Comune Vergeletto (TI)

Danni:

Equipaggio: Nessuno

Passeggeri: Nessuno

Terzi: Nessuno

Aeromobile: Danno serio

Suolo: Linea di alimentazione elettrica 16 kV recisa

Breve descrizione: Nel sollevare la fune di carico, l'elicottero ha colliso con la linea elettrica.

Berna, 23 giugno 2020