



Rapport de première information

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Evènement	Collision d'un véhicule en course d'essai avec le butoir de fin de voie
Type d'incident	Collision mouvement de manœuvre - obstacle
Lieu, date, heure	Crissier (VD), 19 janvier 2022, 10h10
N° reg.	2022011902
Moyen transport	Chemin de fer

Entreprises impliquées

Propriétaire du véhicule	Matisa, SA, Crissier
Gestionnaire voie raccordement	Matisa, SA, Crissier

Personne impliquée	Mécanicien, Matisa, SA, Crissier
---------------------------	----------------------------------

Véhicule impliqué	Véhicule automoteur d'auscultation M10o, Matisa, SA, Crissier
--------------------------	---

Dégâts

Humain	Un blessé grave, un blessé léger
Véhicule	Dégâts au véhicule d'auscultation M10o
Infrastructure	Butoir de fin de voie détruit

Brève description	Lors d'une course d'essai d'un nouveau véhicule d'auscultation de la voie, le véhicule n'a pas pu s'arrêter et est entré en collision avec le butoir de fin de voie. Sur les sept personnes présentes à bord, deux ont été blessées.
--------------------------	--

Berne, 24 janvier 2022