



Raccomandazione di sicurezza no. 69

Data della raccomandazione di sicurezza	18.03.2015
No. reg. del rapporto finale	2013061201
Deficit di sicurezza	Mercoledì 12 giugno 2013 alle ore 00:46, durante lavori di manutenzione della linea di contatto a Wila, due tecnici sono entrati in contatto con la linea senza che fosse stata disinserita. Un tecnico è stato ferito gravemente, mentre l'altro ha riportato ferite di lieve entità. Il responsabile dei lavori aveva autorizzato telefonicamente i suoi collaboratori a inserire la chiave di bloccaggio per il ponte elevatore e a iniziare i lavori. Esiste una moltitudine di prescrizioni, regolamenti e istruzioni per i lavori su impianti elettrici. Per i tecnici risulta molto difficile conoscere e applicare costantemente i contenuti di tali documenti. Capita anche che i documenti siano revocati senza essere sostituiti e questo complica ulteriormente l'esecuzione di un lavoro in sicurezza. In alcuni casi bisogna lavorare con prescrizioni che non sono più valide.
Raccomandazione di sicurezza	Il fascicolo 178 «Istruzioni per i conducenti di ponti elevatori», incluso nel regolamento R 402.4 «Regolamento sulla formazione dei conducenti di piccoli veicoli motore e veicoli stradali», deve essere rivisto e ripubblicato.
Stato di attuazione	Implementata
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>