



Raccomandazione di sicurezza no. 51

Data della raccomandazione di sicurezza	11.06.2015
No. reg. del rapporto finale	12091803
Deficit di sicurezza	<p>Martedì 18 settembre 2012 due passeggeri hanno subito un infortunio sulla seggiovia Pontresina – Alp Languard a Pontresina. Durante la salita il seggiolino n. 37, che trasportava due passeggeri, è scivolato verso valle lungo la fune portante-traente andando a urtare il seggiolino successivo n. 38, anch'esso con due passeggeri a bordo. La collisione ha provocato il ferimento dei due passeggeri a bordo del seggiolino n. 38. I passeggeri del seggiolino n. 37 non hanno riportato ferite.</p> <p>La ganascia del veicolo n. 37 è scivolata lungo la fune portante-traente perché non era stata serrata secondo le indicazioni contenute nel manuale d'uso.</p> <p>In questo caso, il lavoro su un componente di sicurezza non è stato eseguito osservando rigorosamente le istruzioni del manuale d'uso.</p>
Raccomandazione di sicurezza	<p>Tutti i lavori su componenti di sicurezza devono essere eseguiti attenendosi al manuale d'uso. Qualora le indicazioni del manuale d'uso fossero poco chiare, l'impresa di trasporto deve richiedere un chiarimento al produttore.</p>
Stato di attuazione	Implementata.
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>