



Raccomandazione di sicurezza no. 67

Data della raccomandazione di sicurezza	25.08.2015
No. reg. del rapporto finale	2013011002
Deficit di sicurezza	Giovedì 10 gennaio 2013 alle ore 07:34, a Neuhausen sullo scambio d'entrata 25, la linea S11, treno n. 19126, proveniente da Sciaffusa si è scontrata con la linea S33, treno n. 20330, che circolava da Winterthur a Sciaffusa. La collisione ha provocato il ferimento di 17 passeggeri e ingenti danni materiali. La distanza tra il segnale d'uscita e il punto di pericolo era troppo breve per riuscire ad arrestare un treno con un'accelerazione normale prima del punto di collisione. La stazione di Neuhausen non era dotata di un sistema di impedimento della partenza.
Raccomandazione di sicurezza	L'UFT dovrebbe provvedere affinché le stazioni con le stesse o analo-ghe condizioni d'esercizio abbiano in dotazione un sistema di impedimento della partenza.
Stato di attuazione	In fase di implementazione.
Rapporto finale concernente la raccomandazione di sicurezza	<u>Schlussbericht</u>