Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST

Untersuchungsdienst

Sicherheitsempfehlung Nr. 106

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	04.11.2016
Registernummer Schlussbericht	2015043001
Sicherheitsdefizit	In Landquart wurde am 30. April 2015 um 08:10 Uhr eine Rangierbewegung mit Kesselwagen vom Bahnhof in die Industrie- und Anschlussgleisanlage gegen das Tanklager geschoben. Auf dem Anschlussgleis wurde eine falsch stehende Weiche übersehen, weshalb es zwischen dem vordersten Kesselwagen und einem an der Verladerampe stehenden Güterwagen zu einer seitlichen Kollision kam. Die Stellung einer Weiche, die in einer geteerten oder betonierten Strasse eingelassen ist, ist zu schwer zu erkennen.
Sicherheitsempfehlung	Das BAV sollte Massnahmen zur besseren Kennzeichnung der Stellung von in Boden eingelassenen Weichen treffen.
Adressaten	Bundesamt für Verkehr
Stand der Umsetzung	Nicht umgesetzt: Das BAV erachtet die technischen und betrieblichen Möglichkeiten und deren Regelung in den hoheitlichen Vorgaben als angemessen und verzichtet deshalb auf eine generelle Verschärfung der hoheitlichen Vorgaben betreffend der Kennzeichnung von in den Boden eingelassenen Weichen. Das BAV wird im Rahmen seiner Betriebskontrollen Anschlussgleise die Situation und allfällige Massnahmen mit den Infrastrukturbetreibern besprechen.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	Schlussbericht

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST
3003 Bern
Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01
info@sust.admin.ch
www.sust.admin.ch