Sicherheitsempfehlung Nr. 31

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	12.11.2013
Registernummer Schlussbericht	2013012601
Sicherheitsdefizit	Am Samstag, 26. Januar 2013 ereignete sich um ca. 14:25 Uhr ein tödlicher Unfall bei der Bergstation der Sesselbahn Hesisbol-«Wilde Maa», Hoch Ybrig. Bei einer Snowboarderin verfing sich der herabhängende Hüftgurt des Rucksacks in der Rückenlehne.
Sicherheitsempfehlung	Das Tragen von Rucksäcken am Rücken während der Fahrt auf Sesselliften ist durch Warnschilder zu unterbinden.
Stand der Umsetzung	Obschon nicht in einer Norm enthalten, wird diese Sicherheitsempfehlung bei Neuanlagen bereits umgesetzt. Bei Neuanlagen sind solche Warnschilder vorhanden, bei älteren Anlagen jedoch nicht flächendeckend. Das BAV wird deshalb alle Sesselbahnbetreiber schriftlich einladen, solche Warnschilder anzubringen. Obschon nicht in einer Norm enthalten, wird diese Sicherheitsempfehlung bei Neuanlagen bereits umgesetzt. Bei Neuanlagen sind solche Warnschilder vorhanden, bei älteren Anlagen jedoch nicht flächendeckend. Das BAV wird deshalb alle Sesselbahnbetreiber schriftlich einladen, solche Warnschilder anzubringen.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	Schlussbericht

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST
3003 Bern
Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01
info@sust.admin.ch
www.sust.admin.ch