Sicherheitsempfehlung Nr. 61

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	04.03.2014
Registernummer Schlussbericht	2013072902
Sicherheitsdefizit	Am Montag, 29. Juli 2013, um 18.44 Uhr, kollidierte der Regionalzug 12976 Payerne–Lausanne auf der Weiche 1 im Bahnhof von Granges-Marnand mit dem RegioExpress 4049 1 Lausanne–Payerne. Zum Zeitpunkt der Kollision besass der Zug 12976 eine Restgeschwindigkeit von 60 km/h und der Zug 4049 eine solche von 45 km/h. Von den 45 Passagieren, die sich in den beiden Zügen befanden, wurden 26 verletzt, 6 davon schwer. Der Lokomotivführer des Zugs 4049 starb an der Unfallstelle.
Sicherheitsempfehlung	Die Formulierung sowie die Etappen des «Geste métier» (vorgeschriebener Ablauf) für die Zugsabfahrt sollten so überarbeitet werden, dass eine einheitliche Anwendung des Ablaufs gewährleistet ist.
Adressaten	Bundesamt für Verkehr
Stand der Umsetzung	Der Ablauf «Geste métier» wurde von SBB-P überarbeitet und am 01.03.2018 in Kraft gesetzt. Die Empfehlung wurde daher umgesetzt.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	Schlussbericht

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST
3003 Bern
Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01
info@sust.admin.ch
www.sust.admin.ch