Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Service suisse d'enquête de sécurité SESE**

Bureau d'enquête

# Recommandation de sécurité No. 61

| | |
|---|---|
| **Date de la publication** | 04.03.2014 |
| **No. reg. du rapport final** | 2013072902 |
| **Déficit de sécurité** | Le lundi 29 juillet 2013, à 18h44, les trains 12976, régional Payerne–Lausanne, et 4049, RegioExpress Lausanne–Payerne, sont entrés en collision sur l'aiguille 1 en gare de Granges-Marnand. Lors de la collision, le train 12976 avait une vitesse résiduelle de 60 km/h et le train 4049 de 45 km/h. Sur les 45 personnes qui se trouvaient dans les deux convois, 26 ont été blessées dont 6 grièvement. Le mécanicien du train 4049 est décédé sur place. |
| **Recommandation de sécurité** | Revoir la formulation ainsi que les étapes du processus "Geste métier Départ du train", afin de permettre une application sans équivoque dudit processus. |
| **Destinataire** | Bundesamt für Verkehr |
| **Etat de l'implémentation** | Le processus « Geste métier Départ du train» a été modifié par CFF Voyageurs. Le processus est entré en vigueur le 01.03.2018. La recommandation a été mise en oeuvre. |
| **Rapport final concernant la recommandation de sécurité** | Schlussbericht |

Service suisse d'enquête de sécurité SESE
3003 Berne
Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01
info@sust.admin.ch
www.sust.admin.ch