RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service d'enquête suisse sur les accidents annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Tatroz, commune d'Attalens/FR, 28.04.2012, 15h00 LT

Aéronef:

Immatriculation:	HB-PGA
Type:	Piper PA-32R-301
Exploitant:	Groupement de Vol à Moteur Lausanne, CP 124, 1000 Lausanne 22
Propriétaire:	Groupement de Vol à Moteur Lausanne, CP 124, 1000 Lausanne 22

Pilote: Citoyen suisse, né en 1970

Passagers: 5

Vol:

Règles de vol:	VFR
Catégorie de vol:	Privé
Lieu de départ:	Lausanne LSGL
Destination:	Bex LSGB

Dommages:

Equipage:	Mortellement blessé
Passagers:	Mortellement blessés
Tiers:	--
Aéronef:	Détruit
Dégats au sol:	Légère pollution aux hydrocarbures

Brève description: L'avion décolle de l'aéroport de Lausanne vers 14h30 LT avec 6 personnes à bord et s'écrase en bordure du village de Tatroz/FR à 15h00 LT.

Aéropôle I, Route de Morens, 1530 Payerne
Tel. +41 26 662 33 00, Fax +41 26 662 33 01
info@sust.admin.ch
www.sesa.admin.ch