Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

**Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST**
**Service suisse d'enquête de sécurité SESE**
**Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza SISI**
**Swiss Transportation Safety Investigation Board STSB**

# Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

| | |
|---|---|
| **Ereignis** | Absturz eines Seilbahnsessels |
| **Ereignisart** | Fahrzeugabsturz |
| **Ort, Datum, Zeit** | Lauchernalp Wiler (VS), 19. März 2025, 19:35 Uhr |
| **Reg.-Nr.** | 2025031902 |
| **Verkehrsmittel** | Seilbahn |
| **Beteiligte Unternehmen** | |
| **Seilbahnunternehmen** | Lauchernalp Bergbahnen AG (LABB), Wiler |
| **Seilbahnanlage** | Sesselbahn Stafel – Gandegg (BAV-Nr. 73.035) |
| **Beteiligte Personen** | Seilbahnmitarbeiter, LABB<br>Pistenfahrzeugfahrer, LABB |
| **Beteiligte Fahrzeuge** | Seilbahnsessel Nr. 56<br>Pistenfahrzeug des Typs PistenBully 600 Polar W |
| **Schäden** | |
| **Personen** | Ein Seilbahnmitarbeiter wurde schwer verletzt. |
| **Verkehrsmittel** | Ein Seilbahnsessel wurde beschädigt. |
| **Infrastruktur** | Keine |
| **Kurzbeschrieb** | Bei einer Dienstfahrt von Gandegg nach Stafel kollidierte ein mit einer Person besetzter Seilbahnsessel mit dem Windenseil eines Pistenfahrzeuges, wurde vom Förderseil gerissen und stürzte auf die Skipiste. |

Bern, 25. März 2025

Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST
3003 Bern
Tel. +41 58 466 33 00, Fax +41 58 466 33 01
info@sust.admin.ch
www.sust.admin.ch