



Sicherheitsempfehlung Nr. 22

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	05.12.2018
Nummer Schlussbericht	2344
Sicherheitsdefizit	Wie der vorliegend untersuchte Unfall zeigt, war ein Durchstartverfahren für den Piloten eines Leichtflugzeuges, der nicht wie vorgesehen landen konnte, keine naheliegende Lösung, die er sicher umsetzen konnte. Es entspricht der allgemeinen Erfahrung, dass Durchstarts selten durchgeführt werden. Obwohl sie ein Standardverfahren darstellen, werden sie deshalb oft nicht sicher beherrscht bzw. umgesetzt.
Sicherheitsempfehlung	Thema: Übung von Durchstartverfahren Zielgruppe: Piloten von Leichtflugzeugen Es erscheint sinnvoll, Durchstartverfahren beispielsweise im Rahmen von Trainingsflügen regelmässig zu üben, damit dieses Verfahren in einer zeitkritischen Situation, bei der eine Landung nicht sicher möglich erscheint, jederzeit abgerufen und umgesetzt werden kann.
Untersuchungsberichte zur Sicherheitsempfehlung	Schlussbericht Vorbericht