



Sicherheitsempfehlung Nr. 269

| | |
|--|--|
| Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung | 20.07.2004 |
| Nummer Schlussbericht | 1811 |
| Sicherheitsempfehlung | Take-off briefing in Zukunft wenn möglich vor Verlassen des Standplatzes durchführen + Realisierung des Projektes RIMCAS + für die Funktion „Coordinator Apron Control“ ein schriftliches Pflichtenheft erstellen + Zweckmässigkeit der Rollwegbezeichnungen auf dem Flughafen Zürich überprüfen |
| Untersuchungsberichte zur Sicherheitsempfehlung | <u>Schlussbericht</u> <u>Final report</u> |