



Sicherheitsempfehlung Nr. 28

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	03.12.2019
Nummer Schlussbericht	2358
Sicherheitsdefizit	Während der Fahrt lenkte die Besatzung eines Flugfeldlöschfahrzeuges ihre Aufmerksamkeit nicht ausreichend auf die Orientierung auf dem Pistensystem, weil sie sich durch weniger prioritäre Arbeiten und Gespräche ablenken liess, so dass es zu einer gefährlichen Annäherung an ein startendes Flugzeug kam. Eine Vorgabe, wo-nach eine Besatzung eines Feuerwehrfahrzeuges während des Einsatzes nicht relevante Arbeiten und Gespräche unterlassen sollte, existierte nicht. Ähnlich gelagerte Regeln, die als sterile flight deck bezeichnet werden, werden bei Flugbesatzungen im Cockpit von Verkehrsflugzeugen angewandt.
Sicherheitsempfehlung	Thema: Regeln innerhalb von Fahrzeugbesatzungen beim Befahren des Pistensystems Zielgruppe: Feuerwehr auf dem Flughafen Zürich Die Flughafenfeuerwehr des Flughafens Zürich sollte mit geeigneten betrieblichen Massnahmen sicherstellen, dass Feuerwehrbesatzungen bei Fahrten auf dem Pistensystem ihre Aufmerksamkeit auf den Fahrweg und die Orientierung lenken und für den Fahrweg nicht relevante Arbeiten und Gespräche unterlassen.
Untersuchungsberichte zur Sicherheitsempfehlung	<u>Vorbericht</u> <u>Schlussbericht</u>