



Sicherheitsempfehlung Nr. 124

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	09.06.2017
Registernummer Schlussbericht	2016060802
Sicherheitsdefizit	<p>Am 8. Juni 2016 um 01:30 Uhr hat sich zwischen Läuelfingen und der Haltestelle Trimbach die Kuppelstelle zwischen einem Dienstwagen für den Baudienst und einem Zweiwegebagger getrennt, der Wagen ist entlaufen, durch den Bahnhof Olten gerollt, auf der Ausfahrseite Aarburg/Rothrist bei einer Weiche entgleist und dadurch gestoppt worden. Es gab keine Verletzten.</p> <p>Gemäss bestehenden Vorgaben müssen Dienstfahrzeuge nicht mit einer Identifikation versehen sein. Die fehlende Identifikationsmöglichkeit erschwert das Erkennen nicht zugelassener und nicht konformer Dienstwagen.</p>
Sicherheitsempfehlung	Das BAV sollte dafür sorgen, dass an allen Dienstfahrzeugen eine Identifikation der Fahrzeugzulassung angebracht ist.
Adressaten	Bundesamt für Verkehr
Stand der Umsetzung	Nicht umgesetzt. Eine Zulassungsidentifikation am Fahrzeug bringt aus Sicht BAV keinen Mehrwert.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	<u>Schlussbericht</u>