



Sicherheitsempfehlung Nr. 19

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	02.05.2013
Registernummer Schlussbericht	12012901
Sicherheitsdefizit	-
Sicherheitsempfehlung	Jene Stützen der Anlage Turren-Schönbüel, bei welchen die Wahrscheinlichkeiten der Einwirkung von erhöhten Gleitschneekräften gegeben sind, sollten hinsichtlich des Kippund Gleitnachweises sowie hinsichtlich der Bemessung der Fundamente überprüft werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte bei der Wahl der erforderlichen Eingabegrössen für das Rechenmodell geschenkt werden – insbesondere bei der Wahl der Schneehöhe für das Rechenmodell geschenkt werden – und des Wirkungsfaktors.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	<u>Schlussbericht</u>