



Sicherheitsempfehlung Nr. 2

| | |
|---|--|
| Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung | 28.09.2012 |
| Registernummer Schlussbericht | 11112203 |
| Sicherheitsdefizit | - |
| Sicherheitsempfehlung | Es ist zu prüfen, ob bei anderen Bahnen mit der gleichen Stellwerktechnik (Domino 69) die gleichen Risiken bestehen. |
| Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung | <u>Schlussbericht</u> |