



Sicherheitsempfehlung Nr. 2

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	28.09.2012
Registernummer Schlussbericht	11112203
Sicherheitsdefizit	-
Sicherheitsempfehlung	Es ist zu prüfen, ob bei anderen Bahnen mit der gleichen Stellwerktechnik (Domino 69) die gleichen Risiken bestehen.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	<u>Schlussbericht</u>