



## Sicherheitsempfehlung Nr. 20

<b>Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung</b>	30.04.2013
<b>Registernummer Schlussbericht</b>	12031901
<b>Sicherheitsdefizit</b>	Am 19. März 2012 brach in Develier an Bord des Busses, der den Kurs 1245 der PostAuto Schweiz AG bediente, ein Feuer aus. Der Bus wurde dadurch zerstört. Der Brand war ausgebrochen, weil die Klimaanlage überlastet war, da zwei Motoren des Kondensationslüfters ungenügend gekühlt worden waren. Um eine optimale Kühlung dieser Motoren sicherzustellen, müssen sie korrekt unterhalten werden
<b>Sicherheitsempfehlung</b>	Die vier Elektromotoren der Klimaanlage auf dem Dach dieses Fahrzeugmusters sollten regelmässig gewartet werden. Diese Wartung sollte berücksichtigen, dass die Elektromotoren in beträchtlichem Masse den Witterungseinflüssen wie Hitze, Kälte sowie der Luftverschmutzung ausgesetzt sind.
<b>Stand der Umsetzung</b>	Umgesetzt
<b>Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung</b>	<a href="#">Rapport final</a>