

Untersuchungsdienst

Sicherheitsempfehlung Nr. 23

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	01.11.2012
Registernummer Schlussbericht	12050601
Sicherheitsdefizit	-
Sicherheitsempfehlung	Es ist zu prüfen, ob die Verbindungskontrolle nicht manuell (anstelle der heutigen Automatik) durch den jeweiligen Rangierleiter betätigt werden soll.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	Schlussbericht

www.sust.admin.ch