



Sicherheitsempfehlung Nr. 26

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	13.12.2012
Registernummer Schlussbericht	12061401
Sicherheitsdefizit	-
Sicherheitsempfehlung	Bei Service- und Unterhaltsarbeiten ist der Zustand der Treibstoffleitungen und der Verschraubungen durch die Unterhaltsfirma speziell zu kontrollieren und zu protokollieren.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	<u>Schlussbericht</u>