



Sicherheitsempfehlung Nr. 36

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	10.12.2013
Registernummer Schlussbericht	2013051301
Sicherheitsdefizit	Das „Sammelformular Befehle“ birgt ein grosses Risiko zur Verwechslung der Befehle 1 und 6.
Sicherheitsempfehlung	Das BAV sollte prüfen, in wie weit das korrekte Vorgehen bei Störungen, insbesondere das Quittieren und Protokollieren von Befehlen, in die Schulung des Lokpersonals einzufließen hat.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	<u>Schlussbericht</u>