



Sicherheitsempfehlung Nr. 5

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	04.09.2012
Registernummer Schlussbericht	11112401
Sicherheitsdefizit	-
Sicherheitsempfehlung	Die SUST empfiehlt, bei grösseren Neuanlagen und Umbauten auf Gruppensignale zu verzichten. Die bestehenden sind bezüglich der Risiken zu bewerten und gegebenenfalls mit risikomindernden Systemen auszurüsten oder aber auf Gleissignale umzubauen.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	<u>Schlussbericht</u>