



Sicherheitsempfehlung Nr. 51

Ausgabedatum der Sicherheitsempfehlung	11.06.2015
Registernummer Schlussbericht	12091803
Sicherheitsdefizit	<p>Am Dienstag, 18. September 2012 verunfallten zwei Fahrgäste auf der Sesselbahn Pontresina – Alp Languard in Pontresina. Der Sessel Nr. 37 mit zwei Fahrgästen rutschte während der Bergfahrt auf dem Förderseil talwärts ab. Er kollidierte mit dem nachfolgenden Sessel Nr. 38, welcher ebenfalls mit zwei Fahrgästen besetzt war. Die Fahrgäste auf dem Sessel Nr. 38 wurden infolge des Aufpralls verletzt. Die Fahrgäste auf dem Sessel Nr. 37 blieben unverletzt.</p> <p>Die Klemme von Fahrzeug Nr. 37 rutschte auf dem Förderseil, weil die Klemme nicht gemäss den Angaben in der Betriebsanleitung angezogen war.</p> <p>Bei Arbeiten an Sicherheitsbauteilen wurde nicht strikt nach den Vorgaben der Betriebsanleitung vorgegangen.</p>
Sicherheitsempfehlung	<p>Sämtliche Arbeiten an Sicherheitsbauteilen sollten gemäss der Betriebsanleitung ausgeführt werden. Wo die Betriebsanleitung unklar ist, sollte sich das Transportunternehmen beim Hersteller eine Präzisierung der Betriebsanleitung beschaffen.</p>
Stand der Umsetzung	Umgesetzt.
Schlussbericht zur Sicherheitsempfehlung	Schlussbericht