

Bureau d'enquête

## Recommandation de sécurité No. 20

Date de la publication	30.04.2013
No. reg. du rapport final	12031901
Déficit de sécurité	Le 19 mars 2012, à Develier, un incendie s'est déclaré à bord du bus de ligne CarPostal de la course 1245. Le bus a été complètement détruit. L'incendie s'est déclaré en raison d'une surcharge au niveau de l'unité de climatisation, couplée à un refroidissement insuffisant des deux moteurs de ventilateur de condensation. Afin d'assurer un refroidissement optimal des moteurs, ces derniers doivent être maintenus propres.
Recommandation de sécurité	Les quatre moteurs électriques de la climatisation sur le toit du véhicule devraient faire l'objet d'une maintenance régulière. La maintenance devrait se faire en tenant compte du fait que les moteurs électriques sont considérablement soumis aux aléas de la météo (chaleur, froid, pollution atmosphérique).
Etat de l'implémentation	Réalisée
Rapport final concernant la recommandation de sécurité	Rapport final