



Recommandation de sécurité No. 35

Date de la publication	19.12.2013
No. reg. du rapport final	2013050603
Déficit de sécurité	<p>A Goldach, le lundi 6 mai 2013 vers 11h14, une collision s'est produite sur le passage à niveau «Seestrasse», passage situé sur la ligne reliant Rorschach à Romanshorn, entre le train S7 n°23743 et un semi-remorque. Le semi-remorque est resté bloqué entre les barrières sur le passage à niveau sécurisé avec des feux de signalisation clignotants. Le passage à niveau est équipé de chaque côté d'une seule lisse de barrière. A cause de la courbe en S décrite par la chaussée routière sur le passage à niveau, les barrières ne sont pas positionnées parallèlement à la voie de chemin de fer. De ce fait, il reste suffisamment de place pour qu'un semi-remorque reste bloqué entre les barrières lors-que celles-ci s'abaissent.</p>
Recommandation de sécurité	<p>Du côté Horn, le passage à niveau devrait être équipé d'une barrière complémentaire.</p> <p>L'adjonction de cette barrière supplémentaire réduirait la zone de danger évitant ainsi que, lorsqu'un camion reste coincé entre les barrières, les barrières ne puissent atteindre leurs position finale. Si les barrières ne sont pas en position complètement abaissées, aucun itinéraire de train ne peut être établi.</p>
Etat de l'implémentation	Sera réalisé au deuxième trimestre 2016.
Rapport final concernant la recommandation de sécurité	<u>Schlussbericht</u>