



## Recommandation de sécurité No. 58

<b>Date de la publication</b>	01.07.2014
<b>No. reg. du rapport final</b>	2013072902
<b>Déficit de sécurité</b>	Le lundi 29 juillet 2013, à 18h44, les trains 12976, régional Payerne – Lausanne, et 4049, Regio Express Lausanne – Payerne, sont entrés en collision sur l'aiguille 1 en gare de Granges-Marnand. Lors de la collision, le train 12976 avait une vitesse résiduelle de 60 km/h et le train 4049 de 45 km/h. Sur les 45 personnes qui se trouvaient dans les deux convois, 26 ont été blessées dont 6 grièvement. Le mécanicien du train 4049 est décédé sur place.
<b>Recommandation de sécurité</b>	Equiper la gare de Granges-Marnand du système de contrôle de la marche des trains Euro-ZUB conformément aux directives de la réglementation CFF I 20027 version 3.0 du 01.02.2012.
<b>Etat de l'implémentation</b>	La gare de Granges-Marnand est équipée depuis avril 2014 d'une installation de surveillance de la vitesse. Mise en oeuvre
<b>Rapport final concernant la recommandation de sécurité</b>	<u><a href="#">Schlussbericht</a></u>