



Schlussbericht der Eidgenössischen Flugunfall-Untersuchungskommission

über den Unfall

des Flugzeugs Bücker 131 "Jungmann" HB-URD

7. September 1965

auf dem Flugplatz Beromünster LU

Zirkularbeschluss

DIE EIDGENÖSSISCHE FLUGUNFALL-UNTERSUCHUNGSKOMMISSION

in Sachen

Unfall des Flugzeugs Bücker 131 "Jungmann" HB-URD

7. September 1965

auf dem Flugplatz Beromünster LU

nach Kenntnisnahme vom Ergebnis des Zwischenverfahrens gemäss Art.19.2

und im Einvernehmen mit dem Büro für Flugunfalluntersuchungen im summarischen Verfahren gemäss Art.27 ff. der Verordnung über die Flugunfalluntersuchungen vom 1. April 1960,

b e s c h l i e s s t :

Der Untersuchungsbericht vom 22. September 1965, der Kommission übermittelt am 24. September 1965, wird genehmigt.

Es ergibt sich daraus folgendes: Beim Ausrollen nach einer Aussenlandung wurden durch unabsichtliches Bremsen die Räder blockiert, worauf das Flugzeug auf die Nase ging und einige Schäden erlitt.

Zirkulation 9./19. Oktober 1965.