



Schlussbericht der Eidgenössischen Flugunfall-Untersuchungskommission

über den Unfall

des Flugzeugs Meteor FL 55 CM HB-EAE

vom 12. Juni 1966

auf dem Flugfeld Oberwinterthur

Zirkularbeschluss

DIE EIDGENÖSSISCHE FLUGUNFALL-UNTERSUCHUNGSKOMMISSION

in Sachen

Unfall des Flugzeugs Meteor FL 55 CM HB-EAE

vom 12. Juni 1966

auf dem Flugfeld Oberwinterthur

nach Kenntnisnahme vom Ergebnis des Zwischenverfahrens gemäss Art.19.2

und im Einvernehmen mit dem Büro für Flugunfalluntersuchungen im summarischen Verfahren gemäss Art.27 ff. der Verordnung über die Flugunfalluntersuchungen vom 1. April 1960,

b e s c h l i e s s t :

Der Untersuchungsbericht vom 7. Juli, der Kommission übermittelt am 8. Juli 1966, wird genehmigt.

Beim Versuch, nach einem Schleppflug aus einer engen Volte heraus kurz zu landen, streift der linke Flügel beim Einkurven in die Landerichtung den Boden. Das Flugzeug wird erheblich beschädigt.

Zirkulation 24.8./6.9.1966.