



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport de Genève, 9 octobre 2016, 12:35 UTC

Aéronef:

Immatriculation: A6-AFE
Type: A330-343
Exploitant: Etihad Airways P.J.S.C, P.O Box 35566, New Airport Road, Abu Dhabi, U.A.E
Propriétaire: Union 7 Leasing Limited, c/o Maples FS.Limited, P.O Box 1093, Queensgate House, Grand Cayman, KY1 1102 Cayman Island

Pilotes :

CMD : Citoyen italien, année de naissance 1970
F/O : Citoyen émirati, année de naissance 1985

Equipage de cabine : 11

Passagers : 125

Vol:

Règles de vol: IFR
Catégorie de vol: Vol de ligne
Lieu de départ: Aéroport d'Abu Dhabi (OMAA)
Destination: Aéroport de Genève (LSGG)

Dommages:

Equipage: Aucun
Passagers: Aucun
Tierces personnes: Aucun
Aéronef: Système hydraulique vert endommagé
Dégâts au sol: Aucun

Brève description: Perte du système hydraulique vert en vol en raison d'une grosse fuite des conduites sous pression du moteur no. 2.