



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure : Aéroport de Genève, 28 janvier 2017, 17:57 UTC

Aéronef :

Immatriculation: B-6533
Type: A330-243
Exploitant: Air China Limited, Beijing, R.P. Chine
Propriétaire: Air Lease Corporation ALC A332 1237 LLC,
Camden Wyoming, DE 19934, USA

Pilotes :

CMD : Citoyen de la République populaire de Chine, année de naissance 1977
F/O : Citoyen de la République populaire de Chine, année de naissance 1989

Equipage de cabine : 11 + 2 pilotes

Passagers : 211

Vol :

Règles de vol : IFR
Catégorie de vol : Vol de ligne
Lieu de départ : Aéroport de Beijing (ZBAA)
Destination : Aéroport de Genève (LSGG)

Dommages :

Equipage : Aucun
Passagers : Aucun
Tierces personnes : Aucun
Aéronef : Système hydraulique vert endommagé
Dégâts au sol : Aucun

Brève description : Perte du système hydraulique vert en descente en raison d'une grosse fuite des conduites sous pression du moteur no. 2.