



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave (Airprox). Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aéroport de Genève (LSGG) (GE), 2 juillet 2021, 9 h 47 LT

Aéronef 1

Immatriculation: CS-TFO
Type: Learjet, LJ40
Exploitant: OMNI – Aviação eTecnologia, S.A., Rua Henrique Callado, n°4, Piso 2, 2470-303 Leião, Porto Salvo, Portugal
Propriétaire: BNP CRÉDITO – Instituição Financeira de Crédito, S.A. Av. António Augusto de Aguiar 132-1°, 1050-020 Lisboa, Portugal

Equipage de conduite: 2

Vol:

Règles de vol: Règles de vol aux instruments (*Instrument Flight Rules* – IFR)
Type d'exploitation: Vols commerciaux
Lieu de départ: Aéroport de Genève (LSGG)
Destination: Aéroport de Pise (LIRP)

Aéronef 2

Immatriculation: HB-JXI
Type: Airbus S.A.S., A320-214
Exploitant: EasyJet Switzerland SA, route de l'Aéroport 5, Case postale 831, 1215 Genève 15 Aéroport
Propriétaire: EasyJet Airline Company Limited, GB-LU29PF Bedfordshire, London Luton Airport

Equipage de conduite: 2

Vol:

Règles de vol: Règles de vol aux instruments (*Instrument Flight Rules* – IFR)
Type d'exploitation: Vols de ligne
Lieu de départ: Aéroport de Genève (LSGG)
Destination: Aéroport de Malaga (LEMG)

Brève description: Incursion sur piste 22 au niveau de la voie de circulation Y2 : présence inopportune d'un Learjet 40 dans l'aire protégée de la piste



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Service suisse d'enquête de sécurité SESE

Bureau d'enquête

22 dans laquelle un Airbus A320 se trouvait en phase de roulement
au décollage.

Berne, 8 juillet 2021

Service suisse d'enquête de sécurité SESE
3003 Berne
Tel.: +41 58 466 33 00, Fax.: +41 58 466 33 01
info@sust.admin.ch
www.sese.admin.ch