



RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'incident grave. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Lieu, date et heure: Aérodrome de Montricher (LSTR), 28 juin 2020, 11 h 30 LT

Aéronef

Immatriculation: D-3241
Type: Schleicher ASG32
Exploitant: Groupe Genevois de vol à voile, Montricher
Propriétaire: Groupe Genevois de vol à voile, Montricher

Pilote: 1

Elève-pilote: 1

Vol:

Règles de vol: Règles de vol à vue (*Visual Flight Rules – VFR*)
Type d'exploitation: Privé, écolage
Lieu de départ: Aérodrome de Montricher (LSTR)
Destination: Aérodrome de Montricher (LSTR)

Dommages:

Equipage: Indemne
Passagers: Indemne
Tierces personnes: ---
Aéronef: Légèrement endommagé
Dégâts au sol: aucun

Brève description: En finale pour la piste 21, l'élève-pilote confond la manette des aérofreins avec celle des volets. L'appareil se présente à haute vitesse sur la piste puis se pose brutalement lorsque l'instructeur manipule les Aérofreins.

Berne, 28 décembre 2020