



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Vierwaldstättersee, nördlich des Bürgenstocks (LU),
28. Juli 2025, 09:45 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: D-FSAM
Muster: Daher, TBM-940
Halter: Privat
Eigentümer: Privat
Pilot: 1
Passagiere: 1
Flug:
Flugregeln: VFR, mit geplantem IFR-*joining*
Betriebsart: Privat
Startort: Flugplatz Buochs (LSZC)
Ziel: Burg Feuerstein (EDQE), Deutschland

Schäden:

Besatzung: Unverletzt
Passagiere: Verletzt
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Schwer beschädigt
Drittschaden: Keine bekannt

Kurzbeschreibung: Das einmotorige Turboprop-Flugzeug startete in Buochs (LSZC) für einen Flug nach Burg Feuerstein (EDQE) in Deutschland. Der Abflug von der Piste 24 erfolgte unter Sichtflugregeln mit einem später geplanten Wechsel zu Instrumentenflugregeln. Nach rund 3 Minuten Flugzeit prallte das Flugzeug nördlich des Bürgenstocks auf dem Vierwaldstättersee auf und versank. Der Pilot blieb unverletzt; die Passagierin erlitt Verletzungen.

Bern, 31. Juli 2025