



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Flugunfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Dittingen/BL, 23.08.2015, ca. 11:25 LT

Luftfahrzeug 1:

Immatriculation: D-MSON
Muster: C-42 B
Halter: Privat
Eigentümer: Privat

Pilot: 1

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: Privat
Startort: Dittingen LSPD
Ziel: Dittingen LSPD

Schäden:

Pilot: Nicht verletzt
Drittpersonen: ---

Luftfahrzeug: Stark beschädigt
Drittsschaden: Geringer Landschaden

Luftfahrzeug 2:

Immatriculation: D-MUHH
Muster: C-42 B
Halter: Privat
Eigentümer: Privat

Pilot: 1

Passagier: --

Flug:

Flugregeln: VFR
Flugkategorie: Privat
Startort: Dittingen LSPD
Ziel: Dittingen LSPD



Schäden:

Pilot:	Tödlich verletzt
Passagier:	--
Drittpersonen:	--
Luftfahrzeug:	Zerstört
Drittschaden:	Schäden an Gebäude und Fahrzeug

Kurzbeschreibung:

Bei einer Flugvorführung wurde ein Formationsflug mit drei C-42 B durchgeführt. Im Verlauf der Vorführung kollidierten das LFZ 1 und das LFZ 2, worauf beide Luftfahrzeuge abstürzten. Das LFZ 1 konnte das ballistische Rettungssystem aktivieren. Teile des LFZ 2 stürzten auf ein Haus und lösten einen Brand aus.