



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flughafen Zürich (LSZH), 20. September 2017, 21:02 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: EC-HTD
Muster: Airbus SAS Industrie, A320-214 (B4)
Halter: Vueling Airlines S.A., Plaça pla de l'Estany, 5 - Parque de Negocios Mas Blau, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona/Spanien
Eigentümer: Vueling Airlines S.A., Plaça pla de l'Estany, 5 - Parque de Negocios Mas Blau, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona/Spanien

Piloten:

CMD Italienischer Staatsangehöriger, Jahrgang 1975
FO Spanischer Staatsangehöriger, Jahrgang 1963

Kabinenbesatzungen: 4

Passagieren: 126

Flug:

Flugregeln: IFR
Betriebsart: Kommerziell
Startort: Flughafen Zürich (LSZH)
Ziel: Flughafen Barcelona (LEBL)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Nicht beschädigt
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Nach dem Start auf der Piste 28 stellte die Besatzung fest, dass sie die gesamte VHF Bordausrüstung nicht mehr betätigen konnte. Das Flugzeug wurde mit radar vectors geführt und landete nach einem visual approach auf der Piste 14.