



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flughafen Bern (BE), 2. März 2018, 21:16 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: EC-KES
Muster: Cessna Aircraft, C525A - CJ2
Halter: Taespejo Portugal, Lda., Rua do Grivão, no 12B, 7350-076 Elvas, Portugal
Eigentümer: Banco Santander, S.A., Trabajos Aereos Espejo, S.L., Rua do Grivão, no 12B, 7350-076 Elvas, Portugal

Pilot: Spanischer Bürger, Jahrgang 1967

Co-Pilot: Portugiesischer Bürger, Jahrgang 1985

Passagiere: 3

Flug:

Flugregeln: IFR
Betriebsart: Kommerziell
Startort: Flughafen Lille (LFQQ)
Ziel: Flughafen Bern (LSZB)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Leicht beschädigt
Drittschaden: Mehrere Pisten- und Rollweglampen abgebrochen.

Kurzbeschreibung: Das Flugzeug kam bei der Landung temporär seitlich von der Piste ab.