



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Saanen (LSGK) (BE), 14. Dezember 2021, 14:30 LT

Luftfahrzeug

Immatriculation: F-HLLD

Muster: Robin Aircraft, DR 400/140 B

Halter: Groupe de Vol à Moteur de l'Aéro-Club du Valais, Aéroport, 1950 Sion

Eigentümer: NSBC International, 29 Rue des Martyrs, 3739 Rumelange, Luxemburg

Pilot: 1

Passagiere: Keine

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)

Betriebsart: Privat

Startort: Flugplatz Sion (LSGS)

Ziel: Flugplatz Saanen (LSGK)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Keine

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Leicht beschädigt

Drittschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Das Flugzeug setzte bei Wetterbedingungen mit leichtem Bodennebel nach rund der halben Pistenlänge auf der Piste 26 auf, überrollte anschliessend das Pistenende und kam im daran angrenzenden Schnee zum Stillstand.

Bern, den 13. Januar 2022